

Модель:	<b>С30</b>	Комплектация:	<b>1,5 5mt</b>	ТО:	<b>2,5 тыс / 3 мес</b>	Нормо-час	<b>250</b>
---------	------------	---------------	----------------	-----	------------------------	-----------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Замена масла коробки передач	R	0,5	125		Spirax S4 G 75W-90	2,00	248,51	497,02
4	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
5	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
6	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
7	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
8	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
9	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
11									
12									
<b>Всего:</b>			<b>1,9</b>	<b>475</b>					<b>1593,05</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет **2068,05**

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	<b>С30</b>	Комплектация:	<b>1,5 5mt</b>	ТО:	<b>10 тыс / 12 мес</b>	Нормо-час	<b>250</b>
---------	------------	---------------	----------------	-----	------------------------	-----------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
4	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
5	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0		0	0,00	0,00
6	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
7	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
8	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
9	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00

10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>			<b>2,8</b>	<b>700</b>					<b>1342,63</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2042,63

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

<b>Модель:</b>	<b>С30</b>	<b>Комплектация:</b>	<b>1,5 5mt</b>	<b>ТО:</b>	<b>20 тыс / 24 мес</b>	<b>Нормо-час</b>	<b>250</b>
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена маслянного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена свечей зажигания	R	0,4	100	3707100-EG01	Свеча зажигания	4,00	86,88	347,52
7	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
8	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
9	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
10	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
11	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
12	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
13	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
<b>Всего:</b>			<b>2,6</b>	<b>650</b>					<b>2147,47</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2797,47

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

<b>Модель:</b>	<b>С30</b>	<b>Комплектация:</b>	<b>1,5 5mt</b>	<b>ТО:</b>	<b>30 тыс / 36 мес</b>	<b>Нормо-час</b>	<b>250</b>
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена маслянного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60

4	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Балансировка колёс	A	0,3	75	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Компьютерная диагностика	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>			<b>2,8</b>	<b>700</b>					<b>1342,63</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2042,63

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

<b>Модель:</b>	<b>С30</b>	<b>Комплектация:</b>	<b>1,5 5mt</b>	<b>ТО:</b>	<b>40 тыс / 48 мес</b>	<b>Нормо-час</b>	<b>250</b>
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена свечей зажигания	R	0,4	100	3707100-EG01	Свеча зажигания	4,00	86,88	347,52
7	Замена охлаждающей жидкости	R	0,7	175		Антифриз Шелл Premium (Гликошелл) /концентрат/ 1L	4,00	146,58	586,32
8	Замена масла коробки передач	R	0,5	125		Spirax S4 G 75W-90	2,00	248,51	497,02
9	Замена жидкости рулевого механизма	R	0,3	75		Spirax S4 G 75W-90	1,00	248,51	248,51
10	Замена жидкости гидравлической системы тормозов и сцепления	R	0,7	175		Рідина гальмівна SHELL Brake&Clutch fluid DOT-4 1л	1,00	123,82	123,82
11	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
12	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
13	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
14	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
15	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
16	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
17	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
<b>Всего:</b>			<b>4,8</b>	<b>1200</b>					<b>3603,14</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 4803,14

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормы час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	<b>С30</b>	Комплектация:	<b>1,5 5mt</b>	ТО:	<b>50 тыс / 60 мес</b>	Нормо-час	<b>250</b>
---------	------------	---------------	----------------	-----	------------------------	-----------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена приводных ремней и устройств натяжения	R	0,7	175		Ремень генератора/Ремень гидроусилителя	1,00	645,84	645,84
6	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
7	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0		0	0,00	0,00
8	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
9	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
10	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
11	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
12	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
13									
14									
<b>Всего:</b>			<b>3,8</b>	<b>950</b>					<b>2181,19</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 3131,19

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормы час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	<b>С30</b>	Комплектация:	<b>1,5 5mt</b>	ТО:	<b>60 тыс / 72 мес</b>	Нормо-час	<b>250</b>
---------	------------	---------------	----------------	-----	------------------------	-----------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена свечей зажигания	R	0,4	100	3707100-EG01	Свеча зажигания	4,00	86,88	347,52
7	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0,00	0,00	0,00
8	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0,00	0,00	0,00
10	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0,00	0,00	0,00

11	Компьютерная диагностика	I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14									
<b>Всего:</b>			<b>2,6</b>	<b>650</b>					<b>2147,47</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2797,47

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

<b>Модель:</b>	<b>С30</b>	<b>Комплектация:</b>	<b>1,5 5mt</b>	<b>ТО:</b>	<b>70 тыс / 84 мес</b>	<b>Нормо-час</b>	<b>250</b>
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0,00	0,00	0,00
6	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0		0,00	0,00	0,00
7	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0,00	0,00	0,00
8	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12				0					
<b>Всего:</b>			<b>3,1</b>	<b>775</b>					<b>1535,35</b>

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2310,35

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

<b>Модель:</b>	<b>С30</b>	<b>Комплектация:</b>	<b>1,5 5mt</b>	<b>ТО:</b>	<b>80 тыс / 96 мес</b>	<b>Нормо-час</b>	<b>250</b>
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72



Всего:

3,4

850

1535,35

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2385,35

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	C30	Компле ктация:	1,5 5mt	ТО:	100 тыс / 120 мес	Нормо-час	250
---------	-----	----------------	---------	-----	-------------------	-----------	-----

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,5	125	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена приводных ремней и устройств натяжения	R	0,7	175		Ремень генератора/Ремень гидроусилителя	1,00	645,84	645,84
7	Замена цепи ГРМ и устройств натяжения	R	3	750		Цепь ГРМ/ натяжитель ремня ГРМ/направляющая/ держатель	1,00	2518,32	2518,32
8	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
9	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
10	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
11	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
12	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
13	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
14	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
15									
Всего:			6,2	1550					4964,11

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 6514,11

Условные обозначения:

\* - рекомендованные операции

\*\* - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.



02105, м. Київ, вул. П.Усенка, 8  
www.greatwall-ukraine.com