

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	2,5 тыс / 3 мес	Нормо-час	250
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
4	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
5	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
6	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
7	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
8	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
9	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
10									
11									
Всего:			1,4	350					1096,03

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет **1446,03**

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	10 тыс / 12 мес	Нормо-час	250
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
4	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
5	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0		0	0,00	0,00
6	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
7	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
8	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
9	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00

Всего:

2,8

700

1342,63

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет

2042,63

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	20 тыс / 24 мес	Нормо-час	250
---------	------------	---------------	----------------	-----	------------------------	-----------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена свечей зажигания	R	0,4	100	3707100-EG01	Свеча зажигания	4,00	86,88	347,52
7	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
8	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
9	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
10	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
11	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
12	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
13	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
Всего:			2,6	650					2147,47

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет

2797,47

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	30 тыс / 36 мес	Нормо-час	250
---------	------------	---------------	----------------	-----	------------------------	-----------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
4	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00

5	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Балансировка колёс	A	0,3	75	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Компьютерная диагностика	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Всего:			2,8	700					1342,63

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2042,63

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	40 тыс / 48 мес	Нормо-час	250
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена свечей зажигания	R	0,4	100	3707100-EG01	Свеча зажигания	4,00	86,88	347,52
7	Замена охлаждающей жидкости	R	0,7	175		Антифриз Шелл Premium (Гликошелл) /концентрат/ 1L	4,00	146,58	586,32
8	Замена жидкости рулевого механизма	R	0,3	75		Spirax S4 G 75W-90	1,00	248,51	248,51
9	Замена жидкости гидравлической системы тормозов и сцепления	R	0,7	175		Рідина гальмівна SHELL Brake&Clutch fluid DOT-4 1л	1,00	123,82	123,82
10	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
11	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
12	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
13	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
14	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
15	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
16	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
Всего:			4,3	1075					3106,12

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 4181,12

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	50 тыс / 60 мес	Нормо-час	250
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена приводных ремней и устройств натяжения	R	0,7	175		Ремень генератора/Ремень гидроусилителя	1,00	645,84	645,84
6	Замена масляного фильтра CVT	R	0,4	100	482456	Фильтр масляный CVT	1,00	1503,00	1503,00
7	Замена масла АКПП CVT	R	0,4	100		Motul Multi CVTF 1 л.	5,00	420,42	2102,10
8	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Балансировка колёс	A	0,3	75	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Компьютерная диагностика	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15									
16									
Всего:			4,6	1150					5786,29

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 6936,29

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Компле	1,5 CVT	ТО:	60 тыс / 72	Нормо-час	250
		ктация:			мес		

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена свечей зажигания	R	0,4	100	3707100-EG01	Свеча зажигания	4,00	86,88	347,52
7	Замена масляного фильтра CVT	R	0,4	100	482456	Фильтр масляный CVT	1,00	1503,00	1503,00
	Замена масла АКПП CVT	R	0,4	100					
8	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Балансировка колёс	A	0,3	75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Компьютерная диагностика	I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15									
Всего:			3,4	850					3650,47

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 4500,47

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	70 тыс / 84 мес	Нормо-час	250
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,2	50	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0,00	0,00	0,00
6	Проверка параметров на стенде развал-схождения*	A	1,2	300	0		0,00	0,00	0,00
7	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0,00	0,00	0,00
8	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12				0					
Всего:			3,1	775					1535,35

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2310,35

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	С30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	80 тыс / 96 мес	Нормо-час	250
----------------	------------	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	------------

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23

13									
14									
15									
		Всего:	3,4	850					1535,35

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 2385,35

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.

Модель:	C30	Комплектация:	1,5 CVT	ТО:	100 тыс / 120 мес	Нормо-час	250
---------	-----	---------------	---------	-----	-------------------	-----------	-----

№	Операция	Работы			Запчасти и материалы				
			н.ч.		Номер по каталогу	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Замена моторного масла	R	0,3	75		Helix Ultra ECT C3 5W-30 (BMW LL-04, MB229.51)	1,00	917,23	917,23
2	Замена масляного фильтра	R	0,5	125	SMD360935V	Фильтр масляный	1,00	178,80	178,80
3	Топливный фильтр	R	0,3	75	1117100-V08	Фильтр топливный	1,00	192,72	192,72
4	Замена воздушного фильтра	R	0,2	50	1109101-S16	Фильтр воздушный	1,00	246,60	246,60
5	Замена фильтра кондиционера	R	0,3	75	8104300-G08	Фильтр салона	1,00	264,60	264,60
6	Замена приводных ремней и устройств натяжения	R	0,9	225		Ремень генератора/Ремень гидроусилителя	1,00	645,84	645,84
7	Замена цепи ГРМ и устройств натяжения	R	3,2	800		Цепь ГРМ/ натяжитель ремня ГРМ/направляющая/ держатель	1,00	2518,32	2518,32
8	Замена масляного фильтра CVT	R	0,4	100	482456	Фильтр масляный CVT	1,00	1503,00	1503,00
9	Замена масла АКПП CVT	R	0,4	100		Motul Multi CVTF 1 л.	5,00	420,42	2102,10
10	Контрольно-смотровые работы	I	0,6	150	0		0	0,00	0,00
11	Проверка параметров на стенде развал-схождения	A	0	0	0		0	0,00	0,00
12	Балансировка колёс	A	0,3	75	0		0	0,00	0,00
13	Балансировка колёс и перестановка по схеме*	A	0	0	0		0	0,00	0,00
14	Компьютерная диагностика	I	0	0	0		0	0,00	0,00
15	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
16	Проверка и установка угла установки света фар*	I	0	0	0		0	0,00	0,00
17									
		Всего:	7,4	1850					8569,21

Общая рекомендованная стоимость технического обслуживания составляет 10419,21

Условные обозначения:

* - рекомендованные операции

** - Стоимость может отличаться в зависимости от наличия скидок на работы, запчасти/материалы; стоимости технических жидкостей; стоимости нормо час технического обслуживания, и условий эксплуатации автомобиля.



Focus Dedication Specialization

www.yedwarduniversity.com